

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

Už 2019 metus

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „YIT Lietuva“	133556411
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Kauno	Kaunas	Naglio	g	4A		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 37 45 23 48		info@yit.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „YIT Lietuva“ Gargždų asfaltbetonio gamykla						
Adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Klaipėdos r.	Gargždai	Gamyklos	g	14A		

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 686 41250		rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

4. Ataskaitos lapų skaičius

3

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekeitantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta			Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta, koordinatės		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						prežinio Nr ⁴ , data	
1	2	3	4	5	6	7	

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

UAB „YIT LIETUVA“ Gargždų asfaltbetonio gamykla pagal aplinkos monitoringo programą atliko azoto oksidų (B) ir sieros dioksido (B) monitoringą nenuolatinio matavimo būdu. ir kietųjų dalelių (C) bei azoto oksidų (C) monitoringą skaičiavimo būdu. Matavimų dažnumas – 1 k./metuose. Monitoringo tikslas – vertinti, ar iš taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis neviršija nustatytų normų.

Taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimo rezultatai

Eil.Nr	Taršos šaltiniai		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Matavimo metodas	TIPK leidime nustatyti normatyvai, g/s
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asfalto maišyklė (džiovinimo būgnas) be frezuoto asfaltbetonio	001	Azoto oksidai (B)	5872	0,22120	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,63943 0,00000
		001	Sieros dioksidas (B)	5897	0,0		
	Asfalto maišyklė su frezuotu asfaltbetoniui	001	Azoto oksidai (B)	5872	0,31708	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,53916 5,57314
		001	Sieros dioksidas (B)	5897	4,86628		
2	Priėmimo linijos bunkeriai	601	Kietosios dalelės (C)	4281	0,04765	Skaiciavimo būdu	0,03194

3	Suvirinimas	603	Azoto oksidai (C)	6044	0,00489	Skaiciavimo būdu	0,00489
4	Smėlio perkrovimas ir sandėliavimas	604	Kietosios dalelės (C)	4281	5,33736	Skaiciavimo būdu	5,33736
5	Skaldos perkrovimas ir sandėliavimas	605	Kietosios dalelės (C)	4281	0,73000	Skaiciavimo būdu	0,73000
6	Skaldos perkrovimas ir sandėliavimas	606	Kietosios dalelės (C)	4281	0,73000	Skaiciavimo būdu	0,73000


Pastaba: matavimai buvo atlikti gaminant įprastą asfaltbetonį.

Monitoringo metu mėginiai buvo imami laikantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų. Buvo stebima, kad mėginių ėmimo metu įrenginiai dirbtų pilnu pajėgumu. Pagal matavimo rezultatus (taršos šaltinis nr. 001) matyti, kad išmetamų teršalų koncentracijos neviršijo Taršos leidime Nr. (11.2)-33-43A/2005/TL-KL.2-10/2015 nurodytų ribinių verčių. Pagal skaičiavimo rezultatus taršos šaltiniai 603-606 neviršijo leidime nurodytų verčių. Taršos šaltinio 601 skaičiavimo rezultatai rodo, kad tarša g/s nežymiai viršijo leidime nurodytą normatyvą, kadangi buvo perkrauta daugiau inertinių medžiagų per trumpesnį laiką, nei nurodyta leidime.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.

Ataskaitą parengė Rasa Volungevičienė, tel. 8 686 41250
(Vardas ir pavardė, telefonas)



Gamybos vadovas
Vilnius Černeckis

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Vardas ir pavardė)

2020-02-27

(Data)