

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

Už 2021 metus

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „YIT Lietuva“	133556411
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Kauno	Kaunas	Karaliaus Mindaugo pr.	g.	35		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
+370 37 45 23 48		info@yit.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „YIT Lietuva“ asfaltbetonio gamykla						
Adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Granito	g.	4		

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 686 41250		rasa@aplinkosaugosprendimai.lt

4. Ataskaitos lapų skaičius

4

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr. ⁴	data
1	2	3	4	5	6	7	7

4 lentelė. Poveikio drenajiniam vandeniui monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biojvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

UAB „YT LIETUVA“ Vilniaus asfaltbetonio gamykla pagal aplinkos monitoringo programą atliko azoto oksidų (B); sieros dioksido (B) monitoringą (dažnumas - 4 k. metuose) ir kietųjų dalelių (B) ir LOJ monitoringą (dažnumas - 1 k. metuose) nenuolatinio matavimo būdu. Monitoringo tikslas – vertinti, ar iš taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis neviršija nustatytų normų.

Taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimo rezultatai

Eil.Nr	Taršos šaltiniai		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Matavimo metodas	TIPK leidime nustatyti normatyvai, g/s
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872	0,15223	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,30498 11,78299
				5897	0,09989		
2	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872 5897	0,19931 0,02741	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,54710 0,70962
3	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872 5897	0,30312 3,37663	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,30498 11,78299
4	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B) Kietosios dalelės (B)	5872	0,14312	Elektrocheminis	0,54710
				5897	0,01356	Elektrocheminis	0,70962
				6486	0,13657	Svorio	0,20780
			LOJ	308	0,30901	Chromatografinis	0,60231
6	Laboratorija	019	LOJ	308	0,00236	Chromatografinis	0,00393
7	Laboratorija	020	LOJ	308	0,00305	Chromatografinis	0,00364
8	Laboratorija	021	LOJ	308	0,00161	Chromatografinis	0,00205

Pastaba: matavimai nr. 2 ir nr. 4 buvo atlikti gaminant įprastą asfaltbetonį, matavimai nr. 1 ir nr. 3 atlikti gaminant asfaltbetonį panaudojant frezuotą asfaltą.

Monitoringo metu mėginiai buvo imami laikantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų. Buvo stebima, kad mėginių ėmimo metu įrenginiai dirbtų pilnu pajėgumu. Pagal matavimo rezultatus matyti, kad išmetamų teršalų koncentracijos neviršijo Taršos leidime Nr. VR-4.7-V-02-179/TL-V-7-81/2018 nurodytų ribinių verčių.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.

Ataskaitą parengė Rasa Volungevičiienė, 868641250
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Asfalto gamybos vadovas
Vytautas Aleksa

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Asfalto gamybos vadovas
Vytautas Aleksa

(Parašas)

2022.02.23

(Data)