

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

Už 2022 metus

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „YIT Lietuva“	133556411
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Kauno	Kaunas	Karaliaus Mindaugo pr.	g.	35		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
+370 37 45 23 48		info@yit.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „YIT Lietuva“ asfaltbetonio gamykla						
Adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	Gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Vilniaus	Vilnius	Granito	g.	4		

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 686 41250		rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

4. Ataskaitos lapų skaičius

4

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

[illegible]

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (Nepildoma)

[illegible]

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. (Nepildoma)

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ²	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr ⁴ .	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (Nepildoma)

[illegible]

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biojvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (Nepildoma)

Eil. Nr	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

UAB „YIT LIETUVA“ Vilniaus asfaltbetonio gamykla pagal aplinkos monitoringo programą atliko azoto oksidų (B); sieros dioksido (B) monitoringą (dažnumas -4 k. metuose) ir kietųjų dalelių (B) ir LOJ monitoringą (dažnumas - 1 k. metuose) nenuolatiniu matavimo būdu. Monitoringo tikslas – vertinti, ar iš taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis neviršija nustatytų normų.

Taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimo rezultatai

Eil.Nr	Taršos šaltiniai		Teršalai		Matavimų rezultatai, g/s	Matavimo metodas	TIPK leidime nustatyti normatyvai, g/s
	pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872 5897	0,40811 0,11845	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,30498 11,78299
2	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872 5897	0,29014 0,00000	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,54710 0,70962
3	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B)	5872 5897	0,47974 3,75905	Elektrocheminis Elektrocheminis	0,30498 11,78299
4	Asfaltbetonio maišyklės kaminas	012	Azoto oksidai (B) Sieros dioksidas (B) Kietosios dalelės (B) LOJ	5872 5897 6486 308	0,22277 0,32101 0,15651 0,38496	Elektrocheminis Elektrocheminis Svorio Chromatografinis	0,54710 0,70962 0,20780 0,60231
6	Laboratorija	019	LOJ	308	0,00220	Chromatografinis	0,00393
7	Laboratorija	020	LOJ	308	0,00279	Chromatografinis	0,00364
8	Laboratorija	021	LOJ	308	0,00038	Chromatografinis	0,00205

Pastaba: matavimai nr. 2 ir nr. 4 buvo atlikti gaminant įprastą asfaltbetonį, matavimai nr. 1 ir nr. 3 atlikti gaminant asfaltbetonį panaudojant frezuotą asfaltą.

Monitoringo metu mėginiai buvo imami laikantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų. Buvo stebima, kad mėginių ėmimo metu įrenginiai dirbtų pilnu pajėgumu. Pagal matavimo rezultatus matyti, kad išmetamų teršalų koncentracijos gaminant įprastą asfaltbetonį neviršijo Taršos leidime Nr. VR-4.7-V-02-179/TL-V.7-81/2018 nurodytų ribinių verčių. Kai gaminamas asfaltbetonis, panaudojant frezuotą asfaltą, azoto oksido koncentracijos viršijo Taršos leidime nurodytas ribines vertes.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.

Ataskaitą parengė Rasa Volungevičienė, 868641250
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Radas Bisikis

(Vardas ir pavardė)

2023 01 24

(Data)